


แบบฝึกที่ 11


การตัดมุมวัตถุ : Round Edges Variable Radius




ขั้นตอนการสร้าง

การใช้คำสั่ง Round Edges แบบนี้เป็นการตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม ไม่เป็นรูปเหลี่ยม และสามารถสร้างความโค้งเว้าได้ตามต้องการ

- คลิกที่ เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ วาดรูปสี่เหลี่ยมสร้างรูปทรงเหลี่ยม คลิกที่ (Feature type: Extrude Profile) กำหนดขนาด
- คลิกที่ (Select edges) เลือกด้านใดด้านหนึ่งของรูป > คลิก Round edges
- เลือก Variable radius แล้วกำหนด % Length และ Radius (ทั้งนี้ขนาดของ Radius ไม่ควรเกินขนาดของรูปเหลี่ยม เช่น กำหนดขนาดรูปเหลี่ยมเท่ากับ 3x2x6 นิ้ว ขนาดของ Radius ไม่ควรเกิน 2)




- เลือก OK จะปรากฏผล ดังภาพ



5. หากต้องการสร้าง Edges เช่นเดียวกันนี้ สามารถทำได้ด้วยการใช้  select faces

ที่ด้านดังกล่าว แล้วใช้คำสั่ง copy  หลังจากนั้นใช้คำสั่ง select edges แล้วใช้คำสั่ง paste 



ซึ่งจะปรากฏผล ดังภาพ

